



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISTORIA

Processo: SMA 13.730/2004
Interessado: DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A.
Assunto: DME Viterbo – Lote 5 - Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas
Municípios: Embu

Em 13/02/08 foi realizada vistoria conjunta por técnicos do Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental - DAIA, Departamento de Proteção aos Recursos Naturais - DEPRN e do Consorcio responsável pela supervisão ambiental das obras de implantação do Lote 5 do Trecho Sul do Rodoanel na área que foi utilizada como Depósito de Materiais Excedentes – DME Viterbo.

Durante a vistoria observou-se as medidas de recuperação da área por meio da implementação de diversas medidas ambientais como a implantação de dispositivos de drenagem provisórios, onde foram utilizadas estruturas para a retenção de sedimentos, como barreiras em rachão e diques.

A seguir são apresentadas fotografias sobre o desenvolvimento das obras.



Foto 1 – Vista geral do DME Viterbo.



Foto 2 – Detalhe do dispositivo de drenagem provisório composto por diques de retenção de águas pluviais e estruturas em rachão voltadas à retenção de sedimento e ao disciplinamento do escoamento.



Foto 3 – Idem.



Foto 4 – Além de constituir o sistema de drenagem provisório, os diques de retenção auxiliam na delimitação do limite entre o DME Viterbo e Área de Preservação Permanente – APP.



Foto 7 – Idem.



Foto 8 – Detalhe do sedimento de granulometria mais fina à jusante da estrutura em rachão.

São Paulo, 14 de Fevereiro de 2008

Eng^o **MARCELO ARREGUY BARBOSA**
Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental - DAIA
Diretor Técnico de Serviço – DATR